



Einbautiefe: 80mm INSTALLATION DEPTH: 80mm
TRAGLAST: max. 10kg BEARING LOAD: max. 10kg
WERKZEUG: Dosenbohrer 68mm, Akkuboherer
TOOLS: 68mm hole cutter, cordless drill

1. Bohren Sie ein Loch mit \varnothing 68mm. Drill a \varnothing 68mm hole.
2. Führen Sie das Kabel der Zuleitung durch die Öffnung des Spachteleinsatzes. Fädeln Sie den Spachteleinsatz in die Deckenöffnung ein und verschrauben Sie ihn von unten mit der Decke. Run cable through opening of the filler inset and insert the module into the prepared cutout. Screw it into the ceiling from below.

ACHTUNG CAUTION

3. Gewährleisten Sie, dass der Spachteleinsatz satt und sauber auf der Gipsplatte aufliegt und fest mit den Schrauben nach unten gezogen wird. Ein Vorbohren der Gipskartonplatte wird hier empfohlen. Bei größeren Lasten empfiehlt es sich, unter Zuhilfenahme eines PU-Klebers etwaige Auflagerungenauigkeiten auszugleichen. Make sure that the filler inset rests flat and clean on the plasterboard and is firmly pulled down by the screws. Pre-drilling of the plasterboard is recommended.

- For bigger loads, we recommend using PU adhesive to compensate for any unevenness in the contact area.
4. Drehen Sie den Spachtelring bis auf die gewünschte Spachtelstärke heraus [0-10mm]. Adjust filler ring to desired filling thickness [0-10mm] Achten Sie darauf, dass die Putzkrallen nicht nach vorne überstehen. Putzkrallen müssen vom Putz gut überdeckt werden. Make sure plaster claws do not stick out toward the front. Claws must be completely covered by plaster.
 5. Befestigen Sie die Zuleitung an der Schutzkappe und verschließen Sie die Öffnung mit dieser. Achten Sie darauf, dass die Putzkrallen genügend in den Putz eingreifen. Fasten supply line to protective cover and use cover to close opening. Make sure plaster claws have a solid grip in the plaster.
 6. Verspachteln Sie die Decke in der gewünschten Stärke. Plaster ceiling in thickness of your choice.



7. Schleifen Sie vorsichtig über die Schutzkappe, bis diese vollflächig zu sehen ist. Carefully sand protective cover until it is entirely visible.

ACHTUNG CAUTION

Die Schutzkappe darf nicht abgeschliffen werden, da ansonsten die Putzkrallen freigelegt werden. Do not abrade protective cover or the plaster claws will be exposed.

Nach dem Schleifen entfernen Sie die Schutzkappe und ziehen das Kabel nach vorne. Ungenauigkeiten sind händisch nachzubessern. After sanding, remove protective cover and pull cable to the front. Imprecisions have to be reworked by hand.

Grundieren und übermalen Sie das Modul inklusive Spachtelring mit der Deckenfarbe. Prime and paint module and filler ring with ceiling paint.

ACHTUNG CAUTION

Die Verwendung von grobkörnigem Putz, Lehmputz oder Akustikputz ist im Einzelfall mit den ausführenden Firmen zu prüfen. Please check with your plasterer if you want to use coarse, loam, or acoustic plaster.

Genügend Luftraum für den Kühlkörper vorsehen. Mindesteinbautiefe von Modul und Leuchte ist einzuhalten. Wird eine Leuchte mit Kühlkörper verwendet, darf dieser weder überdämmt noch mit einer Dampfbremse, einem Vlies oder einer Folie überspannt werden! Reserve enough space for cooling element. Observe minimum installation depth for module and luminaire. If a luminaire with cooling element is used, do not cover it with insulation material, steam brake, fleece or film!